




Zestawienie wyników kontroli miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń pod kątem spełniania wymogów etykietowania energetycznego

(stan na 19.11.2024 r.)

Lp.	Zdjęcie wyrobu	Model sprzętu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli	Podjęte działania
1		KLASIK 6,1 kW	NERGIS Sp. z o.o. Sp. k. Aleja Wyścigowa 4 lok.C78 02-681 Warszawa	Etykieta efektywności energetycznej nieprawidłowo wyeksponowana w sklepie stacjonarnym. Nieprawidłowe mechanizmy wyświetlania karty produktu i etykiety energetycznej na stronie internetowej. Dane produktu nie zostały wprowadzone do bazy EPREL.	Sprawa w toku w WIIH

2		EKON 6kW	Z.U.P.H. NOWMET AGNIESZKA TRZESZKOWSKA Nowa Wieś 40a 28-350 Słupia	Etykieta efektywności energetycznej nieprawidłowo wyeksponowana w sklepie stacjonarnym Brak karty produktu i etykiety energetycznej na stronie internetowej Produkt niewprowadzony do bazy EPREL	Sprawa w toku w WIIH
---	---	----------	---	---	----------------------

3		ADURO 19	Aduro A/S Beringvej 17 8361 Hasselager	Nieprawidłowo sporządzona karta produktu. Brak karty produktu i etykiety efektywności energetycznej na stronie internetowej.	Przeprowadzono działania naprawcze
---	---	----------	--	---	------------------------------------

4



4K+PG+S; Seria
217754

S.C. MCM&BAV IMPEX SRL
(Soberom)
str. Calugareni nr. 1 jud. Bihor
Reg. Capital 2861000 RON,
Bihor, Romania

Brak karty produktu i etykiety
efektywności energetycznej w sklepie
stacjonarnym i na stronie internetowej

Sprawa w toku w WIIH

5



HOME ORION

DEFRO R. Dziubeła spółka
komandytowa
Ruda Strawczyńska 103A
26-067 Strawczyn

Brak karty produktu i etykiety
efektywności energetycznej na stronie
internetowej.

Przeprowadzono działania
naprawcze

6



HOME OVAL

DEFRO R. Dziubeła spółka
komandytowa
Ruda Strawczyńska 103A
26-067 Strawczyn

Brak karty produktu i etykiety
efektywności energetycznej na stronie
internetowej.

Przeprowadzono działania
naprawcze

7







LAREDO T 01


NORDFLAM HS Sp. z o.o.
ul. M. Kopernika 2c
43-400 Cieszyn



Brak karty produktu i etykiety
efektywności energetycznej na stronie
internetowej.



Przeprowadzono działania
naprawcze



<p>8</p> 	<p>EVORA 03</p>	<p>NORDFLAM HS Sp. z o.o. ul. M. Kopernika 2c 43-400 Cieszyn</p>	<p>Brak karty produktu i etykiety efektywności energetycznej na stronie internetowej.</p>	<p>Przeprowadzono działania naprawcze</p>
<p>9</p> 	<p>KAWMET P9</p>	<p>ODLEWNIA "KAW-MET" MAREK KAWIŃSKI Sp. z o.o. Zadąbrowie 311 37-716 Orły</p>	<p>Brak klasy efektywności energetycznej oraz zakresu klas efektywności energetycznej w materiałach promocyjnych (gazetka)</p>	<p>Sprawa w toku w WIIH</p>


10		<p>COLORADO typ10941</p>	<p>WAMSLER SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság Hősök útja 49 3104 Salgótarján</p>	<p>Dane produktu nie zostały wprowadzone do bazy EPREL. Brak klasy efektywności energetycznej oraz zakresu klas efektywności energetycznej w materiałach promocyjnych (gazetka).</p>	<p>Sprawa w toku w WIIH</p>
11		<p>CEZAR</p>	<p>Z.U.P.H. NOWMET AGNIESZKA TRZESKOWSKA Nowa Wieś 40a 28-350 Słupia</p>	<p>Brak karty produktu i etykiety efektywności energetycznej na stronie internetowej. Dane produktu nie zostały wprowadzone do bazy EPREL.</p>	<p>Sprawa w toku w WIIH</p>



<p>12</p> 	<p>LAURA</p>	<p>NERGIS Sp. z o.o. Sp. k. Aleja Wyścigowa 4 lok.C78 02-681 Warszawa</p>	<p>Brak karty produktu na stronie internetowej Produkt niewprowadzony do bazy EPREL</p>	<p>Sprawa w toku w WIH</p>
---	--------------	---	---	----------------------------



<p>13</p> 	<p>EKONOMIK N/LUX N</p>	<p>Nie ustalono</p>	<p>Nieprawidłowe dane zostały wprowadzone do bazy EPREL.</p>	<p>Sprawa w toku w WIIH</p>
<p>14</p> 	<p>MODENA</p>	<p>Nie ustalono</p>	<p>Nieprawidłowe dane zostały wprowadzone do bazy EPREL.</p>	<p>Sprawa w toku w WIIH</p>



15 	Ackerman K1	Ackerman S.A. ul. Lektykarska 54 01-687 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy
16 	Floki	Kratki.pl Marek Bal ul. W. Gombrowicza 4 26-660 Jedlińsk	Zgodny	Nie dotyczy

<p>17</p> 	<p>Rollo</p>	<p>Kratki.pl Marek Bal ul. W. Gombrowicza 4 26-660 Jedlińsk</p>	<p>Zgodny</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>18</p> 	<p>Karpen II</p>	<p>THORMA Vyroba Savolska cesta 1 986 01 Filakovo</p>	<p>Zgodny</p>	<p>Nie dotyczy</p>

<p>19</p> 	<p>Bozen AT</p>	<p>THORMA Vyroba Savolska cesta 1 986 01 Filakovo</p>	<p>Zgodny</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>20</p> 	<p>Prity S1 W10</p>	<p>PRITY 95 Ltd. M. Raikovich 33 5140 Lyaskovets</p>	<p>Zgodny</p>	<p>Nie dotyczy</p>

21		Prity 1P 34K	PRITY 95 Ltd. M. Raikovich 33 5140 Lyaskovets	Zgodny	Nie dotyczy
22		Invicta Norik	Invicta Group Zone Industrielle Le Gravette 08350 Donchery	Zgodny	Nie dotyczy

23		<p>Invicta Chamane 10</p>	<p>Invicta Group Zone Industrielle Le Gravette 08350 Donchery</p>	<p>Zgodny</p>	<p>Nie dotyczy</p>
24		<p>CANE SF</p>	<p>STALKO Sp. z o.o. Sp. k ul. Solec nr 24 lok.253 00-403 Warszawa</p>	<p>Zgodny</p>	<p>Nie dotyczy</p>

25		LUPO M	<p>STALKO Sp. z o.o. Sp. k ul. Solec nr 24 lok.253 00-403 Warszawa</p>	Zgodny	Nie dotyczy
26		FOKUS	<p>NORDFLAM HS Sp. z o.o. ul. M. Kopernika 2c 43-400 Cieszyn</p>	Zgodny	Nie dotyczy